



29 gennaio 2021 – Software Prime/STUDIO ver. 3.0.0.1

Modifiche apportate

- Disponibile la lettura/scrittura delle descrizioni degli scenari delle uscite
- Corrette anomalie nella conversione dei dati di programmazione quando si passa ad una centrale di versione 3.00: uscite negli eventi, attivazione/rispristino dei LED delle sirene, tempi delle uscite monostabili relè, OC1, OC2, +AUX1, +AUX2
- Ripristinato a 180 secondi il tempo di monostabile dell'uscita relè di centrale
- Corretta anomalia per cui nella lettura dei PIN non veniva riconosciuto il codice master abilitato a fare l'operazione
- Corretta anomalia sulla programmazione KNX (da centrale a KNX) se in *attivazione* o *ripristino* era selezionato **nessuno**
- Corretta anomalia che non permetteva il funzionamento ed il salvataggio dei dati relativi ai tasti con pressione lunga sui radiocomandi
- Corretta anomalia per cui se in centrale era abilitato il DHCP e si modificava l'IP di connessione, dopo l'invio della programmazione la centrale non comunicava più con il software
- Corretta anomalia per cui caricando una soluzione dalle *Soluzioni recenti*, il software non aggiornava la pagina della progettazione e compariva sempre quella di default
- Corretta anomalia sull'opzione *Notifica a Cloud* negli eventi di allarme delle zone doppie
- Miglioramenti vari

Rilascio software Prime/STUDIO

- Il software Prime/STUDIO in versione 3.0.0.1 sarà scaricabile dal sito INIM a partire da lunedì primo Febbraio 2021